



CYROX

ARTNR: 2302 | RENGÖRARE OCH KALKLÖSARE

CYROX är ett rengöringsmedel med blekande effekt. Löser kalk och rostfläckar. Innehåller inte klorföreningar och är lätt nedbrytbart.

CYROX kan användas både som ett rengörings- och kalkborttagningsmedel på de flesta ytor (ej vissa metaller). Löser kalk och rostfläckar. Kan också användas vid tvätt som blekningsmedel och fläckborttagningsmedel.

SÅ HÄR GÖR DU

Rengöring av sten, kakel och betong:

Späd först **CYROX** 1:3–10 med vatten. Applicera med lågtrycksspruta, låt verka ca 30 minuter, ev. bearbeta mekaniskt med borste. Spola av med högtryck (tryck beroende på underlag, ca 50-150 bar), varmt vatten ca 50 grader. Arbeta alltid nedifrån och upp. Slutavsköljning uppifrån och ned.

Rengöring av badrum:

Tag 1 dl **CYROX** till 5 liter ljummet vatten. Rengör alla ytor med mjuk svamp. Löser gamla tvålrester och lättare kalkavlagringar. Efterskölj med vatten.

Tvättning (blekning och fläckborttagning):

Använd 1 dl **CYROX** till full tvättmaskin. Tillsätt **CYROX** efter det att tvättmedlet sköljts ned i tvättmaskinen. För att avlägsna fläckar, tag **CYROX** direkt på fläckarna, låt verka 10 minuter innan tvättning.

OBS! **CYROX** skall ej användas på blekningskänsliga textilier, läder, siden, silver, aluminium och andra känsliga metaller. **Gör alltid ett prov först.**

Förvaring

Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet

Ca 8 månader i öppnad förpackning. Därefter sker en långsam nedbrytning av väteperoxiden.

Skyddsåtgärder

Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.

Teknisk data

- Tunnflytande ofärgad vätska.
- Emballage: 5 liters färgad plastdunk.
- Densitet: 1,06 kg/liter.
- Svag doft.
- pH ca 1.
- Innehåller väteperoxidlösning... %.

Märkning

Fara



Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon..

Ej klassat som farligt gods vid transport.

Se info i [SDB](#).

Uppdaterad: 2024-03-30

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.